


名古屋駅構内における仮設のサインの破損について

本日、6時35分頃、名古屋駅構内で、工事用の仮囲いに設置した仮設のサインが壁面からはがれ、破損しました。なお、通行された方等にお怪我はございません。


1. 発生日時 平成28年8月26日（金）6時35分頃

2. 破損物 仮設した旅客誘導サイン

- ・素材 : 強化ガラス
- ・大きさ : 高さ約56cm×幅約60cm×厚さ約1cm
- ・重さ : 約4kg



3. 発生場所 名古屋駅構内 桜通口改札前（改札外）※住所：名古屋市中村区名駅一丁目1番4号



4. 原因 サイン改修工事のための仮囲いの壁面にサインを仮設する際、作業者がビス留めを失念し、両面テープだけで設置された状態になっていたため、重みのためにはがれ、破損したもの。（仮設のサインの下部が地上から約70cm）
（ジェイアールセントラルビル株の発注工事で、大成建設株が施工）

5. 対策 仮設のサインを軽量にする等、施工方法の見直しを行うとともに、作業完了後の安全確認を徹底します。