

平成25年5月7日

## 特急スーパーカムイ6号の床下から 出火したトラブルについて －解体作業状況－

平成25年5月5日(日)、函館線 茶志内駅で旭川6時45分発札幌行き特急スーパーカムイ6号の1号車床下から出火したトラブルにつきまして、昨日(5月6日(月))より苗穂工場(札幌市東区)において当該車両の解体作業を行っております。

解体作業により、車軸軸受の直上にある「軸バネ防雪ゴムカバー」の下部が溶けた状態であることを確認しました(写真1および2)。

今後も引き続き、車軸軸受等の分解作業を行い、原因の特定を進めてまいります。



(写真1)  
当該車輪付近の外観



(写真2)  
溶けた「軸バネ防雪ゴム  
カバー」