

札幌駅北口におけるガス管の損傷について

本日（4/15）13時30分頃、当社発注の札幌駅11番線ホーム新設工事の現場において、配管を保護しているコンクリートの解体をしていたところ、当社所有の駅構内施設用のガス管を損傷させ、ガス漏れが発生しました。

その後、14時20分にガスの元栓を閉栓し、消防など関係機関による調査を行い、ガス漏れの恐れがないことを16時14分に確認しました。

本事象で怪我人等は発生しておらず、列車運行への影響はありません。

なお、駅構内店舗（ロッテリア）へのガスの供給を停止しており、復旧時期は調査中です。

〔住 所〕 北海道札幌市北区北6条西4丁目



札幌駅北口