

平成25年4月15日

J R 北 海 道

特急「北斗」号の車両変更による列車の遅れについて

平成25年4月8日(月)20時49分頃、函館線 八雲駅構内で発生した 札幌18時13分発 函館行き 特急北斗20号の車両故障に関して、車両部品（燃料噴射ポンプ内の部品）の破損が判明しました。このため、同型車両の部品の交換を行います。

については、これに伴う車両変更により、以下の列車について10分～30分程度の遅れが見込まれます。

日 付	列 車 名	両数	記 事
4月16日(火)	函館9時30分発札幌行き北斗5号	8両	グリーン車はありません グリーン車はありません
	札幌9時19分発函館行き北斗8号	5両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号	5両	
	札幌13時17分発函館行き北斗14号	8両	
	函館18時24分発札幌行き北斗19号	8両	
4月17日(水)	札幌9時19分発函館行き北斗8号	8両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号		
	札幌18時13分発函館行き北斗20号		
4月18日(木)	函館9時30分発札幌行き北斗5号	6両	
	札幌13時17分発函館行き北斗14号		
	函館18時24分発札幌行き北斗19号		
4月19日(金)	札幌9時19分発函館行き北斗8号	6両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号		
	札幌18時13分発函館行き北斗20号		