

平成26年2月15日

「流氷特急オホーツクの風」使用車両の変更について

札幌～網走間を運転する「流氷特急オホーツクの風」の点検を苗穂運転所にて行ったところ、3号車の車輪の一部に傷があることが判明したため、車両の差し替えを行います。


これに伴い、2月16日（日）の「流氷特急オホーツクの風（ノースレインボー車両）」は「通常の特急型車両（キハ183系）×5両」の車両を使用して運転いたします。

車両設備の変更に伴い、グリーン車はありません。

また、運転時刻の変更は発生しません。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

変更前の車両（ノースレインボー車両）



使用車両（キハ183系特急車両）



お問い合わせ先

JR北海道 広報部

TEL 011-700-5731