

2022年5月31日
西日本旅客鉄道株式会社

山陽線で発生した貨物列車脱線事故の保安監査結果に対する改善措置について

2021年12月28日に山陽線 瀬野駅～八本松駅間で発生しました貨物列車の脱線事故に関する国土交通省の保安監査を本年1月に受検し、国土交通省鉄道局長より改善指示を受けました。本日、国土交通省に保安監査結果に対する改善措置を報告しましたのでお知らせします。

当社として、改善措置を着実に実行し、さらなる安全性の向上に努めてまいります。

改善措置の内容

1. 委託会社との運行管理に関わるマニュアルについて

当社と日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）との運行管理に関わるマニュアルが一致するように、会社間で変更を事前に通知するなどの仕組みを構築します。

2. 列車防護について

列車防護に関する取扱いの中で、マニュアルには記載していたが、規程には記載がなかったものがあったことから、規程の改正を検討します。

3. 列車無線について

当社として当該区間の列車無線の状況を確認したところ、電波状態に異常はなく、通話状況も良好であることを確認しました。なお、今後、貨物列車の編成を再現して、電波の状況の再確認を実施します。