

2022年9月7日  
西日本旅客鉄道株式会社

## 車両所構内において列車の一部車輪が一時的に脱線した事象について

2022年9月6日（火）、車両所構内において、回送列車の一部車輪が一時的に脱線、約150m走行後、所定線路に戻っていたことが判明しました。ご利用のお客様にはご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。

1. 発生日時      2022年9月6日（火）    21時36分頃
2. 発生場所      吹田総合車両所 京都支所 西発11番線
3. 列車名        回送列車（289系）7両編成  
                 ※新大阪駅から特急「こうのとり」27号（新大阪（22時04分）発、福知山（23時51分）行）となる電車

### 4. 概 況

9月7日（水）7時10分頃、福知山電車区から「列車の手歯止めが無い」旨の連絡を受けた京都支所の係員は、前日に当該列車が出区した西発11番線を確認したところ、地面の車輪痕（※）および壊れた手歯止めを発見しました。詳細調査した結果、9月6日（火）21時36分に当該回送列車が西発11番線から出発する際、前から7両目（7号車）の最後部の車輪が一時的に脱線、約150m走行後、所定線路に戻っていたことが判明しました。その後、福知山電車区において当該列車の車両状態を点検した結果、運転に支障がないことを確認しました。

なお、当該列車は京都支所を出区し新大阪駅に到着後、営業列車として新大阪～福知山駅間を走行しました。

※車輪痕は進行方向右側、レールから約15cmの距離に、長さ約150mにわたり確認しています。

### 5. 推定原因

7両目に設置した手歯止めに乗りに上げて脱線したものと推定されます。

### 6. その他

- ・営業列車にご乗車されたお客様にお怪我はありませんでした。
- ・この関係での列車遅延、運休はありませんでした。