

2023年4月9日
西日本旅客鉄道株式会社

向日町駅の待合室の引き戸レールカバーが落下した事象について

2023年4月8日、向日町駅にて待合室の引き戸レールカバーが落下する事象が発生しました。

ご利用のお客様にご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

1 発生日時

2023年4月8日（土）16時42分頃

2 発生場所

JR京都線（東海道本線） 向日町駅 構内

3 概況

16時45分頃、向日町駅の駅係員はお客様から、「待合室の部材が落下した」と申告を受けました。確認の結果、16時42分頃に上り（京都方面）ホームの待合室北面のドア外側上部に取り付けられたカバーが落下していることが判明しました。

※お客様のお怪我等の情報はありません

※列車運行に影響はありませんでした

※落下箇所までの高さは約2.1mです

4 落下物

待合室の引き戸レールカバー

大きさ：縦：約205cm×横：約14.5cm

厚み：約0.5cm

材質：アルミ製、重さ：約1.3kg



5 原因

振動等によりビスが緩んだためと推定しますが、詳細は調査中です。