

## 高架構造物の一部（コンクリート片）落下について

2023年9月25日、琴平線の高架構造物からコンクリート片の一部が剥離する事象が発生しました。皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 1. 発見日時

2023年9月25日（月）11時28分頃

### 2. 場所

高松市三条町

琴平線 三条駅～伏石駅間 三条第二踏切から南140m付近 東側の側溝上

### 3. 概況

公衆の方より「コンクリート片が落下している」と電話連絡を受けました。現地調査の結果、三条第二踏切から南140m付近の東側の側溝上に高架構造物からコンクリート片の一部が剥離したことが判明しました。

※お怪我をされた方や落下物との接触の報告はありません。

※構造物の強度に影響はなく、列車の運行に影響等はありません。

### 4. 落下物

コンクリート片 縦32cm×横10cm×厚さ5cm 重量3.2kg

地上からの高さ 3.7m

### 5. 原因

現在調査中です。

### 6. 対策

現場での緊急点検を実施し、落下する恐れのある物が無いことを確認しました。今後同様の事象が発生しないよう、2023年9月26日から同構造の構造物について、緊急点検を実施いたします。

### 7. その他


完成年月 2008年（平成20年）3月

点検実績 2021年7月7日 点検の結果「異常なし」

### 8. お問い合わせ先

（ことでん工務部）087-863-7772

# 2023-09-25 琴平線 落下物



落下物

材質 コンクリート

重さ 3.2kg

