


山陽線 白市駅構内 宮西架道橋ボルト落下事象

【平面図(上から)】

— : まくらぎ止めボルト脱落箇所



【断面図(列車進行方向)】

【断面図(線路直角方向)】

