

平成27年1月14日

ラッセル除雪作業による物損事象について

1月14日 5時50分頃、函館線 琴似～桑園駅間の下り線において、ラッセル車による除雪作業中に、高架橋の側壁を飛び越えた雪が公道を走行している車両2台に落下した事象が発生しました。

この事象については、雪が落下した車両の所有者の方からご申告を頂き、当社で調査した結果、判明したものです。

なお、この事象によるけが人はありません。

【場 所】 札幌市西区八軒1条東2丁目付近

函館線 琴似～桑園駅間（琴似駅より札幌方に300mの地点）



ラッセル車（同型車両）