

平成27年4月4日

滝川駅待合室での天井材一部落下について

1. 発生日時 平成27年4月3日(金) 19時00分頃

2. 発生箇所 滝川駅 待合室

3. 概要 当日、19時00分頃、滝川駅の待合室で清掃会社の社員が天井の一部が落下しているのを発見し、滝川駅社員へ連絡しました。駅社員から連絡を受けた設備担当社員が調査したところ、天井裏の暖房装置から水が漏れており、天井材が水を吸ったために落下したと推定されます。当該建物について、設備担当社員が待合室を含めた旅客スペースの天井材と暖房装置を点検し、他には落下の恐れがないことを確認しました。なお、落下によるけが人はありません。

[場 所] 滝川市栄町4丁目9番15号

[落下物] 岩綿吸音板 30cm×30cm×2.4cm 重さ400g



滝川駅 待合室 (●●●: 落下箇所)



天井材落下部分