

平成 27 年 5 月 7 日

函館線 稲積公園駅におけるコンクリート片の剥落について

本日 7 時 45 分頃、函館線 稲積公園駅において、駅の清掃員が、高架橋下の駅入口付近にコンクリート片が落ちているのを発見しました。

関係社員が現地を確認したところ、コンクリート片は高架橋端部のコンクリートの一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該高架橋の点検を実施し、安全であることを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市手稲区富丘 1 条 4 丁目 5 番 4 号

※落下高さ 約 4m

[剥 落 物] コンクリート片の個数 : 7 個

コンクリート片の大きさ : 最大 約 4cm × 約 3cm × 約 0.8cm

コンクリート片の重量 : 最大 約 12g



【写真 1 剥落箇所全景】



【写真 2 剥落したコンクリート片】