

平成 27 年 7 月 21 日

## 鉄道高架橋からのモルタル片の剥落について

本日 9 時 30 分頃、高架下の駐車場管理会社の社員から、函館線 琴似～桑園間の高架下にモルタル片が落ちている旨の連絡が当社にありました。

連絡を受けた当社の社員が現地を確認したところ、モルタル片は高架橋下面の排水管接続部からの漏水を防止するために施工した補修モルタルの一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該高架橋の緊急点検を実施し、剥落の恐れがないことを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市西区琴似 1 条 1 丁目  
函館線 琴似～桑園間の鉄道高架橋下  
※落下高さ 約 7m

[剥 落 物] モルタル片の個数 : 1 個  
モルタル片の大きさ : 約 11cm × 約 7cm × 約 6cm  
モルタル片の重量 : 約 145g



【写真 1 剥落箇所全景】



【写真 2 剥落箇所詳細】



【写真 3 剥落したモルタル片】