

平成 27 年 11 月 9 日

## 鉄道高架橋からのコンクリート片の剥落について

本日 9 時 30 分頃、高架下の用地管理会社の社員から、千歳線 新札幌駅構内の高架下にコンクリート片が落ちている旨の連絡が当社にありました。

連絡を受けた当社の社員が現地を確認したところ、コンクリート片は高架橋下面の一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該高架橋の緊急点検を実施し、剥落の恐れがないことを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市厚別区厚別中央 2 条 5 丁目  
(千歳線 新札幌駅構内 鉄道高架橋下)  
※落下高さ 約 8m

[剥 落 物] コンクリート片の個数 : 11 個  
コンクリート片の大きさ : 最大 約 4cm × 約 3cm × 約 1cm  
コンクリート片の重量 : 最大 約 10g



【写真 1 剥落箇所】



【写真 2 剥落したコンクリート片】