

平成28年6月11日

東海旅客鉄道株式会社

### 東海道新幹線京都駅八条口通路での排水パイプが倒れた事象について

平成28年6月11日（土）7時40分頃、東海道新幹線京都駅の八条口高架下通路を通行された方から、「物が倒れている」との情報京都駅新幹線八条口の駅係員にありました。調査の結果、高架下通路の柱に設置していたステンレス製の「排水パイプ」が倒れたことが判明しました。

1. 発生日時 平成28年6月11日（土）7時39分頃
2. 発生場所 東海道新幹線京都駅 新幹線八条口側通路 ※八条口タクシー乗り場前  
(住所：京都市下京区東塩小路釜殿町)
3. 倒れた部材
  - ・排水パイプ（材質：ステンレス製）
  - ・重さ・大きさ：重さ3.4kg、長さ3.3m、直径65mm
4. 原因  
固定金具が外れて倒れたものと推定
5. その他
  - ・鉄道構造物の強度に問題なく、列車の運行に影響はありません。
  - ・ご通行の方にお怪我があったとの情報はありません。
  - ・京都駅の同様の施工箇所を緊急点検した結果、他に異常はありませんでした。

#### 【参考】

現地の写真



転倒した排水パイプ

