

2018年6月26日  
京成電鉄株式会社

京成成田駅～空港第2ビル駅間ポイント（転てつ器）故障による  
運転見合わせについて【お詫び】

京成電鉄では、6月25日（月）10：50頃よりポイント（転てつ器）故障により、一部区間で運行を見合わせました。原因は現在調査中ですが、ご利用のお客さまにご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件の概要は下記のとおりです。

記

1. 日 時 2018年6月25日（月）10：50頃
2. 場 所 京成本線 京成成田駅～空港第2ビル駅間  
（千葉県成田市駒井野字台の田付近）
3. 事 象 ポイント（転てつ器）転換不良  
※列車の進路を切り替える装置に動作不良が発生したものです。  
当該転てつ器は、成田空港駅方面および東成田駅方面の進路を制御するものです。
4. 原 因 電気制御回路の不良によるもの。  
※詳細は現在調査中
5. 時 系 列  
10：50頃 当該事象発生、京成成田駅～成田空港駅間、京成成田駅～東成田駅間  
上下線で運転見合わせ。  
13：30頃 仮復旧により、京成成田駅～成田空港駅間、運転再開。  
17：00頃 本復旧。  
17：40頃 京成成田駅～東成田駅間、運転再開。
6. 影 響 影響人員：約4,800人  
影響本数：39本（上り20本、下り19本）

以 上