


東海道新幹線 品川駅～新横浜駅間における夜間工事中の工具の垂下について

2022年3月19日（土）3時20分頃、東海道新幹線 品川駅～新横浜駅間の高架橋上での電車線工事において使用していた工具の一部（チェーン）を、作業員が誤って新幹線の線路外に垂下させ、高架橋下を走行するJR東日本横須賀線の電車線にチェーンが接触しました。これにより、横須賀線で停電が発生しました。

1. 発生日 2022年3月19日（土）
2. 発生場所 東海道新幹線 品川駅～新横浜駅間
（JR東日本横須賀線品川駅～西大井駅間）
住所：東京都品川区西品川2丁目
3. 垂下した工具
 - ・名称：チェーン式張線器
 - ・材質等：金属製、チェーン長さ約6m
 - ・用途：電車線工事において電車線を強い力で引っ張るために使用
4. 原因
 - ・作業員が誤ってチェーンを新幹線の線路外に垂下させたため
5. その他
 - ・JR東日本横須賀線の列車に遅れと運休が発生しました。
なお、東海道新幹線の列車運行には影響はありませんでした。
 - ・チェーンが垂下した長さは約4mです。
 - ・怪我人等の情報はありません。
 - ・同種作業において周囲環境を踏まえた工具の適切な取り扱いを徹底します。



垂下の状況



チェーン式張線器