

平成 24 年 7 月 31 日
JR 北海道 旭川支社


旭川駅におけるアルミ板が落下した事象について

本日（7 / 31）、17時40分頃、旭川駅2階の東改札内1階～2階昇降用エレベーター横に、防煙タレ壁の隙間をふさぐアルミ板が落下している旨、清掃員から駅社員に申告がありました。


この事象によりお怪我をされたお客様はいらっしゃいませんでした。

アルミ板は接着剤で取付けておりましたが、落下原因は現在調査中です。

事象の発生後、旭川駅の同種アルミ板の固定状況について点検を行いました
が、異常はありませんでした。



アルミ板が取り付けであった箇所



本来の状態（アルミ板が付いている）



落下したアルミ板



東改札内1階～2階昇降用エレベーター

【落下したアルミ板】

サイズ 長さ31cm×幅4.5cm×厚さ1mm L形

重さ 約120g

材質 アルミニウム